

Colle CONTACT TRANSPARENTE

COLLES CONTACT

Colle CONTACT TRANSPARENTE SADER® type néoprène nouvelle génération : formule suractivée (deux fois moins de solvants). Texture gel translucide pour un collage sans trace. Pour tous les collages d'assemblages et placage sur tous matériaux.



DESTINATIONS

La colle contact **SADER® TRANSPARENTE** est une colle type néoprène idéale pour l'assemblage et le placage de la plupart des matériaux sur tous supports :

- **Bois et Stratifiés** : baguettes, placages sur bois et plans de travail, chants de table...
- **Caoutchouc** : nez de marche, dalles de sol, semelles...
- **Cuir et Simili** : chaussures, vêtements, bagages...
- **Liège** : revêtements muraux, dalles...
- **Plastique rigide** : gaines et plinthes électriques, revêtements de sols...
- **Métal** : doublage de portes, habillage de tôles...

Sa formule transparente ne jaunit pas à la lumière et garantit un collage ultra puissant avec un rendu impeccable. C'est la colle idéale pour des travaux délicats : cuirs fragiles, réparations sur stratifiés ou lamifiés de couleurs claires, abats - jour...

Ne convient pas pour le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP) et le polystyrène expansé ou extrudé.

Cette colle convient pour l'assemblage de plastiques en surfaces planes uniquement.

AVANTAGES

- Ne coule pas.
- Prise immédiate.
- Translucide après séchage.
- Résiste à la chaleur (+90°C) et à l'humidité.
- Formule suractivée (2 fois moins de solvants).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gel.
Adhésif.



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches, dépoussiérées et dégraissées.

1. Appliquer la colle en une couche fine et régulière sur les 2 surfaces.
2. Laisser évaporer les solvants.
3. Attendre 10 min. avant d'assembler.
4. Dès que la colle ne poisse plus sous les doigts, assembler en pressant fortement.
5. **LA PRISE EST IMMÉDIATE ET DÉFINITIVE SANS SERRAGE.**
6. Température minimale d'utilisation : +10°C.
7. Résistance maximale : après 24 heures.

Conseil :

Le temps d'attente avant l'assemblage(3) est fonction de la température : 10 min. à 20°C / 20 min. à +15°C.

BIEN POSITIONNER LES MATÉRIAUX A L'ASSEMBLAGE, CAR LA PRISE IMMÉDIATE NE PERMET AUCUNE RECTIFICATION.
