


Borne de comptage e-cub



Pour compteurs 110 (DN15-20) et 170 mm (DN15)



Borne de comptage e-cub



Clé de la borne e-cub



Clé à molette



Joint de compteur



Une jonction égale : en laiton ou en matériaux synthétiques



1. Préparation du terrain

1-Terrassement du sol de 60 à 120 cm en fonction du modèle choisi

2-Damer le fond de la fouille

3-Dépôt d'un premier lit de sable



Ne pas obstruer le puits de chaleur (à l'intérieur de l'enveloppe et au pied de la borne). Le fond de la fouille ne doit en aucun cas être bétonné.

Pieds réversibles

Les pieds vous aideront à stabiliser la borne

- Installés vers l'extérieur : assise maxi
- Installés vers l'intérieur : conditionnement pour le transport



4-Préparation de la borne



2. Raccordement de la borne

en entrée et en sortie des cannes PE

1-Raccordement amont



2-Raccordement aval



5-Pose de la borne




6-Alignement à la hauteur du sol fini



Le sens de circulation de l'eau est repéré sur les cannes par des flèches de couleurs différentes. **Il est recommandé d'effectuer une purge avant l'installation de la robinetterie**

Pour faciliter votre raccordement, orientez librement la canne PE en fonction des conditions du terrain





3. Installation de la robinetterie



4. Positionnement final de la borne

Contrôle du niveau



5. Remblaiement

Disposer un second lit de sable en fond de terrassement avant le remblai afin de stabiliser l'ensemble (protéger et recouvrir les tuyaux)




Si vous posez un enrobé à chaud :

Vous pouvez protéger le corps de la borne avec une barrière thermique, disponible en option.



Lors du compactage, veillez à ne pas approcher la dameuse trop près du corps de la borne



6. Intégration



Rainure permettant de solidariser la borne au mur



Exemples d'intégration en maçonnerie



Autre intégration



astuces

Porte/charnière/joints sont remplaçables simplement

Dépose de la porte


1-Ouvrir la porte à 45°

2-Soulever la porte

Dégagement de la charnière : un coté puis l'autre



Utilisation de la grille de triangulation pour repérage du branchement



Le robinet de branchement est situé à 6 mètres en amont de la borne, décalé de 3 mètres sur la gauche.