

Union femelle de réparation - Type 117

Raccord femelle de réparation sans butée intérieure



Réf.	Dimension	-
161201	117-20x3/8"	Union femelle de réparation
161203	117-20x1/2"	Union femelle de réparation
161253	117-25x1/2"	Union femelle de réparation
161254	117-25x3/4"	Union femelle de réparation
161255	117-25x1"	Union femelle de réparation
161324	117-32x3/4"	Union femelle de réparation
161325	117-32X1"	Union femelle de réparation
161405	117-40x1"	Union femelle de réparation
161406	117-40x1"1/4	Union femelle de réparation
161506	117-50x1"1/4	Union femelle de réparation
161507	117-50x1"1/2	Union femelle de réparation
161638	117-63x2"	Union femelle de réparation